

libbringup - Feature #789

Check if receive buffer size of uart is too big

13.05.2026 11:29 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	13.05.2026
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.1.0	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
Its 0x10 for receiving and none for sending. Is this still needed since there are data events?			

Historie

#1 - 18.05.2026 15:43 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert