

ESP32 - Fehler #725

[SN1] Enable pin pulled low

23.01.2026 20:06 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	23.01.2026
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
Enable->GND: 0,2 Ohm, open on unsoldered PCB			