

Hardware - Tickets

#	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
619	Fehler	Neu	Normal	LM25056: Current calculated wrongly		11.03.2025 15:37
615	Feature	Neu	Normal	Verseion 2: more power, RTC		28.02.2025 11:44
495	Unterstützung	Neu	Normal	Are both wakeups working correctly	Maximilian Seesslen	23.02.2024 13:22
494	Unterstützung	Neu	Normal	Does UART-RX need Pullu por -down?	Maximilian Seesslen	23.02.2024 13:21
471	Fehler	Neu	Niedrig	Wakeup-Button is not working	Maximilian Seesslen	05.02.2024 22:54
435	Fehler	Neu	Normal	Power supply on CANBus is very poor		14.11.2023 14:48
431	Feature	Neu	Normal	Introduce more noise filtering		06.11.2023 16:47
426	Fehler	Neu	Normal	Footprint fuer thermocouple-Kupplung hat fehler	Maximilian Seesslen	15.09.2023 11:28
425	Feature	Neu	Normal	PCB: missing info for 3V	Maximilian Seesslen	12.09.2023 12:03
421	Feature	Neu	Normal	Create sinewave for DAC/DMA	Maximilian Seesslen	28.08.2023 18:52
388	Feature	Neu	Normal	use bigger buttons	Maximilian Seesslen	27.03.2023 14:24
327	Fehler	Neu	Normal	Power consumption too high	Maximilian Seesslen	09.01.2023 13:26
290	Fehler	Neu	Normal	Yellow and red LEDs are quite dark	Maximilian Seesslen	26.10.2022 14:38
271	Fehler	Neu	Normal	consumption tests completely missing	Maximilian Seesslen	14.10.2022 15:57
233	Feature	Neu	Normal	Switch via photodiode	Maximilian Seesslen	11.12.2022 17:39
210	Fehler	Neu	Normal	PCB routing problem	Maximilian Seesslen	01.02.2024 14:27
187	Unterstützung	Neu	Normal	Bringup HW v0.2.x	Maximilian Seesslen	24.01.2023 13:59
135	Unterstützung	Neu	Normal	Create BOM creator script with warehouse fields	Maximilian Seesslen	13.01.2022 15:30
32	Fehler	Neu	Normal	Move the notes from "warehouse" to redmine.	Maximilian Seesslen	13.08.2021 12:56
31	Fehler	Neu	Niedrig	BOOT0 Button pulls pin low instead of high		13.08.2021 12:56
13	Fehler	Neu	Normal	Buttons do not fit		17.08.2021 13:24