

Tickets

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
656	libHALWrapper	Feature	Neu	Normal	Bring it on Github	Maximilian Seesslen	16.05.2025 13:41
655	libHALWrapper	Feature	Neu	Normal	Implement example capable being build with debians arm gcc	Maximilian Seesslen	16.05.2025 13:42
654	TCB	Feature	Neu	Normal	GCC 15 is out	Maximilian Seesslen	14.05.2025 14:22
653	Campo	Feature	Neu	Normal	implement font editor	Maximilian Seesslen	13.05.2025 19:39
647	Biwak	Fehler	Neu	Normal	Dodgy RTC		30.04.2025 11:16
646	CANRec	Feature	Neu	Normal	Ring buffer		12.05.2025 14:32
644	CANRec	Feature	Neu	Normal	Find first replay block fast		28.04.2025 14:31
641	Canbridge	Test	Neu	Normal	Enable source section-id; Inject message from radio with too low package-ID, expect exception		10.04.2025 20:33
640	Canbridge	Test	Neu	Normal	Enable source section-id; Inject message from radio with too high package-ID, expect exception		10.04.2025 20:33
639	Canbridge	Test	Neu	Normal	Inject message via CAN, expect it on radio as broadcast. Don't acknowledge it. Expect further messages.		10.04.2025 20:33
638	Canbridge	Test	Neu	Normal	Inject message via CAN, expect it on radio as broadcast. Acknowledge it. Don't expect further messages.		10.04.2025 20:33
637	Canbridge	Test	Neu	Normal	Inject same message from radio, expect another ACK on radio		10.04.2025 20:33
636	Canbridge	Test	Neu	Normal	Inject an message from radio, expect ACK on radio	Maximilian Seesslen	10.04.2025 20:32
635	Canbridge	Test	Neu	Normal	Expect section-id to vanish from section-mask after timeout	Maximilian Seesslen	10.04.2025 20:32
634	Canbridge	Test	Neu	Normal	Inject heartbeat from radio, expect section-id in section-mask	Maximilian Seesslen	10.04.2025 20:32
633	liblepto	Feature	Neu	Normal	add distance.hpp	Maximilian Seesslen	09.04.2025 16:08
632	liblepto	Feature	Neu	Normal	add diag.h		09.04.2025 15:54
628	Biwak	Feature	Neu	Normal	use 128 bit UID	Maximilian Seesslen	28.03.2025 16:45
625	CANHub	Feature	Neu	Normal	Add websocket server	Maximilian Seesslen	18.03.2025 17:40
624	CANHub	Feature	Neu	Normal	Bring it github	Maximilian Seesslen	18.03.2025 17:03
622	pics	Fehler	Neu	Normal	pic2		13.03.2025 20:25
621	pics	Fehler	Neu	Normal	bilder		13.03.2025 20:19
619	mainSwitch	Fehler	Neu	Normal	LM25056: Current calculated wrongly		11.03.2025 15:37
615	mainSwitch	Feature	Neu	Normal	Verseion 2: more power, RTC		28.02.2025 11:44
614	Squeezer	Fehler	Neu	Normal	Errors are not handled reliable		03.03.2025 16:39
611	libcampo	Feature	Neu	Normal	Bringup:	Maximilian Seesslen	17.02.2025 18:36
609	libtdt	Feature	Erledigt	Normal	parse log codes from repo	Maximilian Seesslen	04.02.2025 10:00
608	Mainswitch	Feature	Neu	Normal	Shutdown command	Maximilian Seesslen	29.01.2025 16:57
607	Kokon	Fehler	Erledigt	Normal	Check moveInterruptVectorTable; still using hardcoded 0xC0 entries?	Maximilian Seesslen	01.02.2025 15:48

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
606	Mainswitch	Fehler	Erledigt	Normal	Mainswitch bootloader does not fit into flash using TCB 1.6.7	Maximilian Seesslen	29.01.2025 14:50
605	libtdt	Fehler	Erledigt	Normal	MMP communication with >2 nodes	Maximilian Seesslen	26.01.2025 17:44
604	Cordyceps	Feature	Abgewiesen	Normal	Flash firmware automatically	Maximilian Seesslen	27.01.2025 11:04
603	libcampo	Feature	Neu	Normal	Vagus: CAN: use filters	Maximilian Seesslen	22.01.2025 14:24
602	CANSwitch	Fehler	Erledigt	Normal	Media is not switched off	Maximilian Seesslen	05.02.2025 17:49
601	sensemux	Fehler	Erledigt	Normal	Sensemux does not operate CAN properly	Maximilian Seesslen	26.01.2025 17:41
599	Cordyceps	Feature	Erledigt	Normal	Sort nodes in node view	Maximilian Seesslen	22.01.2025 14:53
598	Campo	Feature	Erledigt	Normal	CS2025.01	Maximilian Seesslen	27.01.2025 11:07
597	Kokon	Feature	Erledigt	Normal	Support second bootloader for flashing first bootloader	Maximilian Seesslen	26.01.2025 17:45
596	Biwak	Fehler	Abgewiesen	Normal	Device freezes on high CAN traffic	Maximilian Seesslen	26.01.2025 17:42
595	Kokon	Feature	Neu	Normal	Check board id and revision before flashing	Maximilian Seesslen	15.01.2025 15:12
593	libcampo	Feature	Neu	Normal	hwdata: clean up	Maximilian Seesslen	13.01.2025 15:38
592	Cordyceps	Fehler	Erledigt	Normal	Dont show MMP messages in nodes tree	Maximilian Seesslen	15.01.2025 11:05
591	Biwak	Feature	Neu	Normal	move timing functions to systimer.cpp	Maximilian Seesslen	15.01.2025 11:54
590	Biwak	Fehler	Erledigt	Normal	IrElapsed does not work any more	Maximilian Seesslen	12.01.2025 16:01
589	Campo	Feature	Abgewiesen	Normal	Add script to find devices with obsolete firmware	Maximilian Seesslen	27.01.2025 13:03
588	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	hwDataGen	Maximilian Seesslen	12.01.2025 16:26
587	Squeezer	Feature	Neu	Normal	Readme is missing	Maximilian Seesslen	18.12.2024 13:54
586	Biwak	Feature	Neu	Normal	Test implementation of eventLoop class	Maximilian Seesslen	27.11.2024 13:55
585	Kokon	Feature	Erledigt	Normal	Implement scanning nodes and switching run mode	Maximilian Seesslen	07.01.2025 15:09
584	Campo	Feature	Erledigt	Normal	How to handle time_t	Maximilian Seesslen	01.12.2024 18:13
583	fosh	Fehler	Neu	Normal	When too much commands are added, no command is available	Maximilian Seesslen	12.11.2024 16:49
582	CANDis	Feature	Neu	Normal	change TDT command to set/get time/date to time_t	Maximilian Seesslen	12.11.2024 16:13
581	CANRec	Feature	Erledigt	Normal	replay only newer data	Maximilian Seesslen	12.05.2025 14:29
580	CANRec	Feature	Neu	Normal	add command to erase older data	Maximilian Seesslen	12.11.2024 11:39
579	TCB	Feature	Neu	Normal	Generate list of packages	Maximilian Seesslen	11.11.2024 10:57
578	TCB	Fehler	Neu	Normal	Python from host is involved	Maximilian Seesslen	11.11.2024 10:55
577	TCB	Fehler	Neu	Hoch	Not all binaries get patched to use own interpreter	Maximilian Seesslen	11.11.2024 14:48
576	Squeezer	Fehler	Erledigt	Normal	Some sources get "touched" on start. Rebuilding quite slow.	Maximilian Seesslen	12.11.2024 16:17
575	Biwak	Feature	Neu	Normal	Implement function to configure OSC with HSI only	Maximilian Seesslen	27.11.2024 13:51
572	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	Linker script: add ram area for vector table	Maximilian Seesslen	26.01.2025 17:43
570	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	shrink binary size once again	Maximilian Seesslen	01.12.2024 18:20
568	Biwak	Fehler	Erledigt	Normal	flash-i2c: avoid delays; check for busy	Maximilian Seesslen	01.12.2024 18:21

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
567	Biwak	Feature	Neu	Normal	Clean up heart-beat-LED-code		25.09.2024 13:59
566	theme_noto	Feature	Neu	Normal	create const icon references	Maximilian Seesslen	09.01.2025 16:06
565	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	config description	Maximilian Seesslen	11.09.2024 20:29
564	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	config-header: use nice macros to check for features	Maximilian Seesslen	11.09.2024 20:43
563	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	Remove template-feature from vagus	Maximilian Seesslen	12.02.2025 13:33
562	CANSwitch	Feature	Erledigt	Normal	Binary size to big	Maximilian Seesslen	21.01.2025 15:53
560	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	Create library versions	Maximilian Seesslen	12.11.2024 14:59
559	CANDis	Fehler	Abgewiesen	Normal	When adding item to Minutnik, artifacts from Minutnik-Screen are seen on the items screen	Maximilian Seesslen	21.09.2024 18:14
558	CANDis	Fehler	Neu	Normal	Reading touch calibration is very unreliable	Maximilian Seesslen	07.10.2024 14:50
557	CANDis	Fehler	Neu	Normal	When switchin from "minutnik running items" to clock, background of letters are violet	Maximilian Seesslen	27.08.2024 22:41
556	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	move button slots to screen implementations	Maximilian Seesslen	28.08.2024 10:57
555	CANDis	Fehler	Erledigt	Normal	RTC is not working on any device any more	Maximilian Seesslen	27.08.2024 14:41
554	CANDis	Fehler	Erledigt	Normal	Touch calibration needed	Maximilian Seesslen	27.08.2024 17:24
553	CANHub	Feature	Neu	Normal	implement monitor mode	Maximilian Seesslen	23.08.2024 13:23
552	CANHub	Feature	Neu	Normal	Implement Heartbeat	Maximilian Seesslen	23.08.2024 13:42
551	CANHub	Feature	Erledigt	Normal	Move "CConnectors" to namespace "CANHub"	Maximilian Seesslen	20.08.2024 20:47
550	TDTPrompt	Feature	Neu	Normal	Show CANHub connector status on status bar	Maximilian Seesslen	20.08.2024 15:07
549	CANHub	Feature	Erledigt	Normal	unit tests: inherit from connector classes	Maximilian Seesslen	20.08.2024 20:48
548	TDTPrompt	Feature	Erledigt	Normal	Integrate CANHub	Maximilian Seesslen	20.08.2024 14:41
547	CANHub	Feature	Neu	Normal	Loop detection	Maximilian Seesslen	15.08.2024 16:12
546	CANHub	Feature	Neu	Normal	multiple servers	Maximilian Seesslen	15.08.2024 16:01
545	CANHub	Feature	Erledigt	Normal	Implement reconnection of connectors	Maximilian Seesslen	20.08.2024 20:42
544	CANHub	Fehler	Neu	Normal	Connectors: tolerate wrong sizes	Maximilian Seesslen	15.08.2024 15:23
543	CANHub	Feature	Erledigt	Normal	Rename CANServer to CANHub	Maximilian Seesslen	20.08.2024 20:41
542	TDTPrompt	Feature	Erledigt	Normal	Build up UI according to XML file	Maximilian Seesslen	20.08.2024 14:41
539	CANHub	Feature	Erledigt	Normal	implement unit tests	Maximilian Seesslen	20.08.2024 20:40
538	CANHub	Feature	Erledigt	Normal	Finalize CANDump	Maximilian Seesslen	20.08.2024 20:35
530	theme_noto	Fehler	Erledigt	Normal	change "binary" macro	Maximilian Seesslen	21.09.2024 10:45
523	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	gdb crashes when own libc/sysroot is used	Maximilian Seesslen	25.05.2024 14:17
522	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	hosts autopoint is used	Maximilian Seesslen	31.05.2024 12:29
521	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	native ld.so not using correct library pathes	Maximilian Seesslen	25.05.2024 14:18
520	Cordyceps	Feature	Erledigt	Normal	Implement canserver/CAN-Gateway	Maximilian Seesslen	27.01.2025 11:05

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
519	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	native libc is not used	Maximilian Seesslen	25.05.2024 14:19
518	Cordyceps	Feature	Erledigt	Normal	Implement message server/client architecture	Maximilian Seesslen	27.01.2025 11:06
517	Sensemux SW	Feature	Neu	Normal	Why does mainswitch stabelize values?		24.04.2024 12:08
516	mainSwitch	Fehler	Erledigt	Normal	Triac breaks super easy		10.03.2025 15:18
514	CANSwitch	Feature	Neu	Normal	Test arena generated handler structure	Maximilian Seesslen	05.02.2025 16:30
511	Mainswitch	Requirement	Neu	Normal	An keep-awake-event via CAN should extend shutdown timeout	Maximilian Seesslen	06.09.2024 11:22
510	Mainswitch	Requirement	Neu	Normal	timeout shutdown	Maximilian Seesslen	06.09.2024 11:19
509	Mainswitch	Fehler	Abgewiesen	Normal	Device does not shut down	Maximilian Seesslen	17.04.2024 18:17
501	CANSwitch	Test	Neu	Normal	Send wanna-sleep		17.04.2024 18:22
500	Campo	Feature	Erledigt	Normal	reactivate qt integration	Maximilian Seesslen	07.01.2025 12:01
499	CANSwitch	Fehler	Erledigt	Normal	Functionality probably completely broken due to TDT object changes	Maximilian Seesslen	17.04.2024 18:21
498	CANSwitch	Feature	Abgewiesen	Normal	Write testing framework based on events for host PC	Maximilian Seesslen	21.01.2025 16:04
497	libcampo	Feature	Neu	Normal	campo.sh: add changeLogSubmodules	Maximilian Seesslen	26.02.2024 18:31
495	Minutnik elnk	Unterstützung	Neu	Normal	Are both wakeups working correctly	Maximilian Seesslen	23.02.2024 13:22
494	Minutnik elnk	Unterstützung	Neu	Normal	Does UART-RX need Pullu por -down?	Maximilian Seesslen	23.02.2024 13:21
491	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	Vagus: implement command to switch to bootloader	Maximilian Seesslen	07.01.2025 12:11
489	CANSwitch	Test	Neu	Normal	Send keep-alive	Maximilian Seesslen	17.04.2024 18:22
488	CANSwitch	Test	Neu	Normal	Fading out before timeout	Maximilian Seesslen	17.04.2024 18:22
487	CANSwitch	Test	Erledigt	Normal	Fading working	Maximilian Seesslen	21.01.2025 15:54
486	CANSwitch	Test	In Bearbeitung	Normal	timeout warning	Maximilian Seesslen	11.02.2024 07:43
485	CANSwitch	Test	Erledigt	Normal	Timeout	Maximilian Seesslen	21.01.2025 15:50
483	Mainswitch	Requirement	Erledigt	Normal	Wait for button-release on shutdown	Maximilian Seesslen	22.03.2024 14:48
482	Mainswitch	Requirement	Erledigt	Normal	Pseudo-Off	Maximilian Seesslen	05.02.2024 22:02
481	Mainswitch	Requirement	Erledigt	Normal	Send Event-error when battery is too low	Maximilian Seesslen	05.02.2024 22:51
480	Mainswitch	Requirement	Erledigt	Normal	Configurable auto-off timeout	Maximilian Seesslen	05.02.2024 22:11
479	Mainswitch	Feature	Erledigt	Normal	Check behaviour when device is immediately shut off before button release	Maximilian Seesslen	05.02.2024 22:54
478	Mainswitch	Requirement	Erledigt	Normal	LED States	Maximilian Seesslen	05.02.2024 22:51
474	campoTemplate	Fehler	Neu	Normal	Git history is not reset	Maximilian Seesslen	19.01.2024 17:47
473	campoTemplate	Fehler	Neu	Normal	There is no actual template for README.md		19.01.2024 15:21
472	mainSwitch	Fehler	Abgewiesen	Normal	Wakeup-Button is not working	Maximilian Seesslen	21.04.2024 13:01
471	mainSwitch	Fehler	Neu	Niedrig	Wakeup-Button is not working	Maximilian Seesslen	05.02.2024 22:54
470	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	cmake function to select bootloader or application with bootloader	Maximilian Seesslen	07.01.2025 14:27

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
466	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	avoiding HAL_RCC_OscConfig does not work		16.01.2024 11:51
464	CANRec	Fehler	Neu	Normal	time zones are not handled at all	Maximilian Seesslen	12.11.2024 14:53
463	Canbridge	Feature	Neu	Normal	support bootcounter in config	Maximilian Seesslen	27.12.2023 17:12
462	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	Shared libstdc++ is not installed in toolchain. GDB wont work.	Maximilian Seesslen	25.05.2024 14:22
461	TCB	Feature	Erledigt	Normal	Picolibc: update to 1.8.6	Maximilian Seesslen	25.05.2024 14:24
460	TCB	Feature	Erledigt	Normal	update gcc to 14.1	Maximilian Seesslen	25.05.2024 14:19
457	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	Track library release sizes	Maximilian Seesslen	07.01.2025 12:10
456	Biwak	Fehler	Erledigt	Normal	link-script: section '.marker' is not marked with '(NOLOAD)'	Maximilian Seesslen	10.12.2023 10:17
455	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	change beckon behaviour	Maximilian Seesslen	10.12.2023 10:19
454	Rufa	Feature	Neu	Normal	Verify smootheners		12.12.2023 16:55
452	Biwak	Feature	Abgewiesen	Normal	curly brace init for periphery typedefs in peripherie constructors	Maximilian Seesslen	05.12.2023 16:44
451	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	support direct gpio init	Maximilian Seesslen	10.12.2023 12:18
450	liblepto	Feature	Neu	Normal	CRing: the m_top/m_bottom concept wastes one entry		05.06.2024 14:02
449	Biwak	Feature	Abgewiesen	Normal	Test "_end_data_flash"		02.12.2024 15:06
448	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	hwdata: dump whole eeprom to bin files	Maximilian Seesslen	10.12.2023 12:18
447	liblepto	Fehler	Erledigt	Normal	crc32: the finalize step is integrated into calcCrc32()	Maximilian Seesslen	30.11.2023 15:48
446	liblepto	Feature	Erledigt	Normal	Catch CRC32 polynom for STM32F1	Maximilian Seesslen	12.12.2023 16:49
443	Mito	Feature	Neu	Normal	implement validate mode	Maximilian Seesslen	20.11.2023 15:54
442	Canbridge	Feature	Neu	Normal	Use listening mode	Maximilian Seesslen	20.11.2023 15:32
441	Canbridge	Feature	Neu	Normal	Measure current consumption in RX mode	Maximilian Seesslen	20.11.2023 15:31
440	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	RFM69CW: remove magick from packet structure	Maximilian Seesslen	27.11.2023 09:36
439	Canbridge	Fehler	Neu	Normal	Check RSSI instead of delaying	Maximilian Seesslen	20.11.2023 15:05
436	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	Activate CVagus again	Maximilian Seesslen	24.11.2023 13:48
435	mainSwitch	Fehler	Neu	Normal	Power supply on CANBus is very poor		14.11.2023 14:48
434	mainSwitch	Fehler	Abgewiesen	Normal	Power supply on CANBus is very poor		14.11.2023 14:47
431	Rufa	Feature	Neu	Normal	Introduce more noise filtering		06.11.2023 16:47
430	CANBridge	Fehler	Erledigt	Normal	Transceiving is super slow and errornous	Maximilian Seesslen	20.11.2023 11:21
429	Canbridge	Feature	Neu	Normal	Multi-Nodes	Maximilian Seesslen	20.11.2023 15:10
428	Canbridge	Feature	Neu	Normal	Retransmit Messages	Maximilian Seesslen	27.10.2023 13:26
426	Rufa	Fehler	Neu	Normal	Footprint fuer thermocouple-Kupplung hat fehler	Maximilian Seesslen	15.09.2023 11:28
425	Cablemeter	Feature	Neu	Normal	PCB: missing info for 3V	Maximilian Seesslen	12.09.2023 12:03
421	CANBuz	Feature	Neu	Normal	Create sinewave for DAC/DMA	Maximilian Seesslen	28.08.2023 18:52
420	libscapus	Feature	Neu	Normal	bme680: calculate absolute humidity	Maximilian Seesslen	14.08.2023 15:04

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
419	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	make .campo optional	Maximilian Seesslen	24.11.2023 13:48
418	libcampo	Feature	Neu	Normal	campo.sh: verify "release" function	Maximilian Seesslen	20.07.2023 14:19
417	libHALWrapper	Feature	Abgewiesen	Normal	use fixed tags from github	Maximilian Seesslen	20.07.2023 10:45
416	MWidgets	Feature	Neu	Normal	CPlotter: show date when time range is too big	Maximilian Seesslen	13.07.2023 16:12
415	Cordyceps	Fehler	Erledigt	Normal	Fix right navigator bar	Maximilian Seesslen	13.07.2023 11:34
414	Cordyceps	Feature	Erledigt	Normal	use nice theme pictures for right tab navigation	Maximilian Seesslen	13.07.2023 11:34
413	Cordyceps	Feature	Erledigt	Normal	use CTdtDb as pointer in CTdtPrinter	Maximilian Seesslen	11.07.2023 23:19
412	Cordyceps	Feature	Erledigt	Normal	Load multiple plots from XML file	Maximilian Seesslen	11.07.2023 23:20
411	Cordyceps	Feature	Abgewiesen	Normal	Load node database at startup	Maximilian Seesslen	11.07.2023 22:32
408	TCB	Fehler	Abgewiesen	Normal	Depency on texi2html from host	Maximilian Seesslen	10.06.2023 14:30
391	Campo	Feature	Erledigt	Normal	create devel branches	Maximilian Seesslen	03.08.2023 15:48
389	libHALWrapper	Feature	Erledigt	Normal	copy HAL sources to binary direcotry instead of source directory	Maximilian Seesslen	28.03.2023 21:33
388	NUC64DEBUG	Feature	Neu	Normal	use bigger buttons	Maximilian Seesslen	27.03.2023 14:24
386	Biwak	Fehler	Erledigt	Normal	I2C is not working	Maximilian Seesslen	27.03.2023 14:30
385	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	Still issues with texinfo/perl	Maximilian Seesslen	25.05.2024 18:08
384	Campo	Fehler	Abgewiesen	Normal	Change default CAN baudrate to 250KB	Maximilian Seesslen	20.03.2023 17:30
380	liblepto	Fehler	Erledigt	Normal	l_vfprintf does not work properly	Maximilian Seesslen	27.03.2023 20:42
379	TCB	Fehler	Abgewiesen	Normal	openocd 0.12.0 has problems with stm32f3x	Maximilian Seesslen	09.06.2023 17:51
378	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	shared host libstdc++ does not get installed		10.06.2023 16:21
377	Biwak	Fehler	Erledigt	Normal	fprintf does not work	Maximilian Seesslen	28.03.2023 14:51
376	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	pwm: remove bareil organ	Maximilian Seesslen	26.09.2023 14:50
371	liblepto	Feature	Erledigt	Normal	Shorten enum namings	Maximilian Seesslen	03.03.2023 14:47
370	Mainswitch	Fehler	Erledigt	Normal	Auto power off devices does not work	Maximilian Seesslen	07.03.2023 13:08
369	CANIO	Feature	Neu	Normal	Send alarm on I2C error	Maximilian Seesslen	01.03.2023 11:43
367	liblepto	Feature	Erledigt	Normal	log: implement IDebugAssert	Maximilian Seesslen	02.03.2023 11:38
365	Cordyceps	Feature	Neu	Normal	Show event marker in plots	Maximilian Seesslen	13.07.2023 13:55
364	Sensemux SW	Feature	Neu	Normal	evaluate more values	Maximilian Seesslen	13.02.2023 17:28
363	Cordyceps	Feature	Neu	Normal	Show marker in plots	Maximilian Seesslen	11.07.2023 16:36
362	CANRec	Feature	Erledigt	Normal	Replay recordings	Maximilian Seesslen	12.09.2023 15:48
360	Campo	Feature	Erledigt	Normal	Split further sensor library	Maximilian Seesslen	20.11.2023 11:07
358	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	Debugging not working on 1.6.5	Maximilian Seesslen	10.02.2023 14:32
357	TCB	Fehler	Neu	Normal	python-host: on debian pip and setuptools are not created automatically	Maximilian Seesslen	02.02.2023 14:31
356	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	remove standalone cannon application	Maximilian Seesslen	10.02.2023 14:47

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
355	TCB	Feature	Neu	Normal	activate chroot tests again	Maximilian Seesslen	22.05.2024 10:33
354	TCB	Fehler	Neu	Normal	autoconf directory from host is used	Maximilian Seesslen	02.02.2023 11:40
353	mainSwitch	Feature	Erledigt	Normal	Send battery level via CAN	Maximilian Seesslen	21.04.2024 12:59
351	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	asciidoc (host) does not get installed	Maximilian Seesslen	10.06.2023 16:21
350	fosh	Feature	Neu	Normal	implement generic subcommands	Maximilian Seesslen	24.01.2023 18:23
349	Mainswitch	Requirement	Neu	Normal	Low voltage alert	Maximilian Seesslen	06.09.2024 11:19
347	Mainswitch	Feature	Erledigt	Normal	Send battery level via CAN	Maximilian Seesslen	05.02.2024 22:56
346	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	scripts: release must not alter software	Maximilian Seesslen	18.01.2023 14:33
345	libcampo	Feature	Neu	Normal	unit tests: parse hwinfo files	Maximilian Seesslen	28.11.2023 14:15
344	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	Use settings from config EEPROM/setting screen	Maximilian Seesslen	21.01.2023 16:19
342	CANDis	Feature	Neu	Normal	USB CDC tester	Maximilian Seesslen	02.02.2023 11:56
341	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	Send software versions	Maximilian Seesslen	21.01.2023 16:19
340	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	CANMon	Maximilian Seesslen	21.01.2023 16:19
339	libocelli	Feature	Erledigt	Normal	Split ocelli specific events to own event structure	Maximilian Seesslen	14.01.2023 13:19
338	libocelli	Fehler	Erledigt	Normal	Touch: two state machine handlers	Maximilian Seesslen	14.01.2023 12:30
337	libocelli	Feature	Erledigt	Normal	touch-move: implement threshold	Maximilian Seesslen	14.01.2023 13:37
336	libocelli	Feature	Erledigt	Normal	Make slider widget slidable	Maximilian Seesslen	14.01.2023 13:32
335	horo	Feature	Erledigt	Normal	update submodules	Maximilian Seesslen	18.01.2023 14:36
333	Biwak	Fehler	Erledigt	Normal	Touch: Clean statemachine	Maximilian Seesslen	31.12.2022 15:21
329	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	BOOT1 is connected to charger	Maximilian Seesslen	18.02.2024 11:39
327	Minutnik elnk	Fehler	Neu	Normal	Power consumption too high	Maximilian Seesslen	09.01.2023 13:26
326	Minutnik elnk	Feature	Erledigt	Normal	Measure standby power consumption	Maximilian Seesslen	07.12.2022 13:03
324	libocelli	Feature	Erledigt	Normal	Slider widget	Maximilian Seesslen	09.01.2023 13:22
323	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	Show icons in round clock	Maximilian Seesslen	31.12.2022 15:23
322	Minutnik elnk	Feature	Erledigt	Normal	Put SPI flash on deep sleep	Maximilian Seesslen	29.11.2022 10:11
320	libocelli	Feature	Erledigt	Normal	Implement Qt display	Maximilian Seesslen	26.11.2022 11:52
319	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	Implement Screensaver	Maximilian Seesslen	31.12.2022 15:23
318	PhonyBL	Feature	Erledigt	Normal	Implement CRC/XOR verification	Maximilian Seesslen	18.01.2023 14:35
317	PhonyBL	Feature	Neu	Normal	Implement big Statemachine	Maximilian Seesslen	21.11.2022 13:41
314	PhonyBL	Feature	Erledigt	Normal	Use USB CDC connection for bootloader	Maximilian Seesslen	21.11.2022 10:56
312	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	Implement config Screen	Maximilian Seesslen	13.01.2023 19:24
311	Biwak	Feature	Neu	Normal	Implement DMA USB	Maximilian Seesslen	14.11.2022 11:08
310	PhonyBL	Feature	Erledigt	Normal	implement on candis	Maximilian Seesslen	14.11.2022 12:39

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
309	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	Implement USB-CDC (again)	Maximilian Seesslen	14.11.2022 11:05
308	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	implement CHeartBeat	Maximilian Seesslen	19.11.2022 16:31
305	libocelli	Feature	Erledigt	Normal	ImgCat	Maximilian Seesslen	09.01.2023 13:19
304	CANDis	Fehler	Erledigt	Normal	USB terminal not working	Maximilian Seesslen	14.11.2022 11:14
302	libcampo	Feature	Abgewiesen	Normal	campo.sh: writeHwInfo: support multiple layout versions	Maximilian Seesslen	12.02.2025 13:36
301	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	Get rid of strange timer calculations	Maximilian Seesslen	19.11.2022 16:32
298	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	Temperature-Sensor, Flash etc are permanently on VDD	Maximilian Seesslen	18.02.2024 15:05
295	Minutnik elnk	Feature	Erledigt	Normal	have an alias name for the device	Maximilian Seesslen	02.11.2022 10:48
294	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	L1: Footprint 1206 instead of real 1210	Maximilian Seesslen	18.02.2024 13:58
293	Minutnik elnk	Feature	Erledigt	Normal	Bringup: add calibration measurement functions	Maximilian Seesslen	02.11.2022 10:47
292	Minutnik elnk	Unterstützung	Erledigt	Normal	Power injection pins 3V missing	Maximilian Seesslen	18.02.2024 15:10
291	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	ADC Spannungsteiler ist permanent	Maximilian Seesslen	18.02.2024 14:48
290	Minutnik elnk	Fehler	Neu	Normal	Yellow and red LEDs are quite dark	Maximilian Seesslen	26.10.2022 14:38
288	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	Device No.2 freezes when connected to USB	Maximilian Seesslen	02.11.2022 10:52
286	Minutnik elnk	Fehler	Abgewiesen	Normal	ADC breaks after buzzer alarm	Maximilian Seesslen	25.10.2022 10:57
284	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	implement sd-card support	Maximilian Seesslen	15.10.2022 10:01
283	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	SPI Flash not working	Maximilian Seesslen	15.10.2022 10:46
282	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	gitversion: add compact version with dirty indication	Maximilian Seesslen	13.10.2022 22:01
281	Minutnik elnk	Feature	Erledigt	Normal	Display: Version: dont show SHA	Maximilian Seesslen	14.10.2022 11:09
280	Minutnik elnk	Feature	Erledigt	Normal	Show Serial number in display	Maximilian Seesslen	14.10.2022 11:10
279	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	ADC breaks after buzzer alarm	Maximilian Seesslen	02.11.2022 10:46
278	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	add hwdata layout v5.0	Maximilian Seesslen	12.10.2022 22:40
277	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	GDB Breakpoints are not working	Maximilian Seesslen	12.10.2022 11:30
276	Minutnik elnk	Fehler	Abgewiesen	Normal	GDB Breakpoints are not working	Maximilian Seesslen	11.10.2022 20:07
274	Minutnik elnk	Feature	Erledigt	Normal	implement USB-Mode	Maximilian Seesslen	12.10.2022 20:40
272	Minutnik elnk	Fehler	Abgewiesen	Normal	PIN Standby verification	Maximilian Seesslen	06.10.2022 10:38
271	Minutnik elnk	Fehler	Neu	Normal	consumption tests completely missing	Maximilian Seesslen	14.10.2022 15:57
270	Minutnik elnk	Feature	Neu	Normal	Font in SPI-Flash	Maximilian Seesslen	29.11.2022 10:12
269	Minutnik elnk	Feature	Erledigt	Normal	add RTC Crystal	Maximilian Seesslen	18.02.2024 15:38
268	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	USB-LED missing	Maximilian Seesslen	18.02.2024 14:33
267	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	Multiple Wakeup-pins are not working	Maximilian Seesslen	06.10.2022 10:43
266	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	Dont use JTAG-RESET as LED	Maximilian Seesslen	06.10.2022 10:44
265	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	Pulldown on USB-Detect is missing	Maximilian Seesslen	18.02.2024 14:25

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
264	Minutnik elnk	Fehler	Erledigt	Normal	USB is not working	Maximilian Seesslen	18.02.2024 11:44
263	fosh	Feature	Erledigt	Normal	implement generic command that emits signal	Maximilian Seesslen	24.01.2023 17:58
260	TCB	Feature	Erledigt	Normal	picolibc: shrink	Maximilian Seesslen	21.09.2022 20:19
259	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	embed resources into binaries	Maximilian Seesslen	13.10.2022 22:23
258	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	Screen: Mainmenu	Maximilian Seesslen	31.12.2022 15:23
256	Minutnik elnk	Fehler	Abgewiesen	Normal	Does the reset-button work?	Maximilian Seesslen	13.09.2022 16:46
255	Minutnik elnk	Feature	Erledigt	Normal	Start implementation of software	Maximilian Seesslen	11.10.2022 16:28
253	TCB	Feature	Erledigt	Normal	update picolibc to 1.7.8	Maximilian Seesslen	10.09.2022 09:14
252	TCB	Feature	Erledigt	Normal	update cmake to 3.24.1	Maximilian Seesslen	09.09.2022 20:42
251	TCB	Feature	Erledigt	Normal	update binutils to 2.39	Maximilian Seesslen	10.09.2022 09:19
250	TCB	Feature	Erledigt	Normal	add native glibc 2.36	Maximilian Seesslen	10.09.2022 09:20
249	TCB	Feature	Erledigt	Normal	Update gcc to 12.2	Maximilian Seesslen	09.09.2022 22:07
248	miniminutnik	Fehler	Neu	Normal	hw v0.2.x: add quirk to board file for UART pulldown	Maximilian Seesslen	14.08.2023 12:36
244	CANRec	Feature	Erledigt	Normal	start schematics	Maximilian Seesslen	15.09.2022 14:57
243	CANRec	Feature	Erledigt	Normal	Prepare pinmux	Maximilian Seesslen	12.09.2022 11:59
242	libocelli	Feature	Neu	Normal	implement png reader	Maximilian Seesslen	12.01.2023 19:00
241	Biwak	Feature	Neu	Normal	implement SPI DMA transmit	Maximilian Seesslen	30.01.2023 10:28
239	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	Screen: Standby	Maximilian Seesslen	31.12.2022 15:20
238	libocelli	Feature	Erledigt	Normal	implement Navi-Screen	Maximilian Seesslen	11.11.2022 17:52
237	libocelli	Feature	Erledigt	Normal	Implement icons	Maximilian Seesslen	19.09.2022 22:20
236	Campo	Feature	Erledigt	Normal	Fix cmake include structure	Maximilian Seesslen	13.09.2022 16:23
235	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	Screen: CANMon	Maximilian Seesslen	31.12.2022 15:24
234	CANDis	Feature	Erledigt	Normal	Get rid of candis_eval directory	Maximilian Seesslen	13.09.2022 17:08
233	mainSwitch	Feature	Neu	Normal	Switch via photodiode	Maximilian Seesslen	11.12.2022 17:39
230	libocelli	Feature	Erledigt	Normal	Implement buttons	Maximilian Seesslen	05.09.2022 10:50
228	Biwak	Feature	Abgewiesen	Normal	CPwmLine: implement blink mode adjustment	Maximilian Seesslen	26.02.2024 18:51
226	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	CPwmLine: implement blink mode	Maximilian Seesslen	29.08.2022 19:32
225	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	Implement TSC2007 touch controller	Maximilian Seesslen	27.08.2022 12:51
224	Biwak	Unterstützung	Erledigt	Normal	EXTI: implement new interrupt procedure	Maximilian Seesslen	29.08.2022 19:33
223	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	bringup: show library version, not only SHA	Maximilian Seesslen	29.08.2022 19:25
222	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	bringup: add results with type info	Maximilian Seesslen	14.10.2022 10:39
220	libcampo	Feature	Erledigt	Normal	CBringup: add user input function	Maximilian Seesslen	23.09.2022 19:42
218	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	Clean up CAN code	Maximilian Seesslen	27.08.2022 12:50

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
212	Campo	Feature	Erledigt	Normal	inherit from multiple files	Maximilian Seesslen	20.09.2022 13:37
210	mainSwitch	Fehler	Neu	Normal	PCB routing problem	Maximilian Seesslen	01.02.2024 14:27
204	Ritning	Feature	Erledigt	Normal	Add turtle class	Maximilian Seesslen	18.09.2022 18:47
197	Biwak	Fehler	Erledigt	Normal	Uart freezes	Maximilian Seesslen	07.06.2022 18:29
196	TCB	Feature	Erledigt	Normal	update pico libc to 1.7.7	Maximilian Seesslen	04.06.2022 10:23
195	TCB	Feature	Erledigt	Normal	Update GCC to 12.1.0	Maximilian Seesslen	03.06.2022 20:38
194	Campo	Feature	Erledigt	Normal	Move class tester to class "CBringup" in libcampo	Maximilian Seesslen	23.08.2022 12:02
193	miniminutnik	Fehler	Erledigt	Normal	Command line not usable due to missing ram	Maximilian Seesslen	02.06.2022 16:22
192	miniminutnik	Fehler	Erledigt	Normal	MCU freezes	Maximilian Seesslen	02.06.2022 12:16
190	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	add host tool canpong	Maximilian Seesslen	27.08.2022 12:55
189	sensemux	Fehler	Erledigt	Normal	Bringup: SPI is not working	Maximilian Seesslen	25.06.2022 11:57
187	sensemux	Unterstützung	Neu	Normal	Bringup HW v0.2.x	Maximilian Seesslen	24.01.2023 13:59
186	Sensemux SW	Fehler	Neu	Normal	RTC does not store date	Maximilian Seesslen	13.02.2023 17:17
185	CANDis	Feature	Neu	Niedrig	Evaluate RTC calibration	Maximilian Seesslen	02.02.2023 13:12
184	CANDis	Fehler	Erledigt	Normal	periodically sync RTC with extern RTC	Maximilian Seesslen	31.12.2022 15:21
176	Campo	Feature	Neu	Normal	create custom targets to cmake file to create and deploy documents	Maximilian Seesslen	27.06.2022 18:23
175	horo	Feature	Abgewiesen	Normal	low temperature profile	Maximilian Seesslen	09.01.2023 13:16
170	sensemux	Fehler	Erledigt	Normal	Bringup: OSC is routed to wron pins	Maximilian Seesslen	25.05.2022 11:19
168	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	binutils: depend on libtext-unidecode-perl	Maximilian Seesslen	16.04.2022 15:26
158	miniminutnik	Fehler	Erledigt	Normal	MCU freezes when providing button stress	Maximilian Seesslen	26.02.2022 18:20
130	Campo	Fehler	Erledigt	Normal	cmake gitversion.h is not correct	Maximilian Seesslen	02.09.2022 11:01
129	miniminutnik	Feature	Erledigt	Normal	Firmware for different MCUs	Maximilian Seesslen	09.01.2022 15:43
128	Biwak	Unterstützung	Erledigt	Normal	Rework interrupts	Maximilian Seesslen	08.01.2022 10:36
116	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	Dont use autotools from host	Maximilian Seesslen	27.12.2021 17:08
100	Miniminutnik	Feature	Erledigt	Normal	add additinal LED	Maximilian Seesslen	02.12.2021 11:02
80	Hardware	Feature	Erledigt	Normal	create I2C test board	Maximilian Seesslen	11.10.2021 13:07
48	TCB	Fehler	Erledigt	Normal	texinfo version has to match host systems version of texinfo	Maximilian Seesslen	26.12.2021 15:05