

Campo - Fehler #384

Change default CAN baudrate to 250KB

20.03.2023 16:09 - Maximilian Seesslen

Status:	Abgewiesen	Beginn:	20.03.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
Raystar CAN Displays have it that way.			

Historie

#1 - 20.03.2023 17:30 - Maximilian Seesslen
- Status wurde von Neu zu Abgewiesen geändert

The cables are not even drilled.